


Муниципальное бюджетное учреждение  
государственного  
«Дом культуры поселка Сахарово»

Приложение А2

«Утверждаю»  
Начальник территориального отдела  
социальной защиты населения города  
Твери  
С.В. Корхова  
20\_\_ г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№ 12-ДУ

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: **Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры поселка Сахарово»**

1.2. Адрес объекта: **170904, г. Тверь, ул. Маршала Василевского (Сахарово), д. 13**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 963,8 кв. м

- часть здания - \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м

1.4. Год постройки здания 1968 г., последнего капитального ремонта  
\_\_\_\_\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего — 2016 г.,  
капитального — \_\_\_\_\_

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры поселка Сахарово», МБУ «ДК пос. Сахарово»;**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **170904, г. Тверь, ул. Маршала Василевского (Сахарово), д. 13;**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - **оперативное управление;**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – **государственная;**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – **муниципальная;**

1.11. Вышестоящая организация (наименование) – **Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Твери.**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты – **170100, г. Тверь, Набережная Степана Разина, 20**

## **2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) – **культура.**

2.2. Виды оказываемых услуг: **проведение занятий в клубных формированиях, проведение различных по форме массовых мероприятий.**

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте.**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – **все возрастные категории.**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – **100(250).**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **да**

## **3. Состояние доступности объекта**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
Путь следования к объекту осуществляется пассажирским общественным транспортом. МБУ «ДК пос. Сахарово» находится на ул. Маршала Василевского, конечная остановка пос. Сахарово. Транспортное сообщение: маршрутное такси № 19; автобус № 36. Все маршруты указанного транспорта имеет сообщение через весь город.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – **нет**.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **65 м**

3.2.2. время движения пешком от остановки : **3 мин.**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - **да**

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **да**

Их обустройство для инвалидов на коляске – **нет, отсутствуют съезды с тротуара**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания\*

п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	<b>А</b>
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>ДУ</b>
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>А</b>
4.	с нарушениями зрения	<b>ДУ</b>
5.	с нарушениями слуха	<b>ДУ</b>
6.	с нарушениями умственного развития	<b>А</b>

\* Указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность).

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>ДУ</b>
2	Вход (входы) в здание	<b>ДУ</b>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<b>ДУ</b>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>ДУ</b>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<b>ДЧ-И (Г, У)</b>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<b>ДЧ-И (К, О, У)</b>
7	Пути движения к объекту (от остановки	<b>ДУ</b>



транспорта)	
-------------	--

\*\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Данный ОСИ имеет низкую оценку состояния доступности для маломобильных групп населения. На остановке общественного транспорта отсутствуют информационные указатели о нахождении объекта. На пути следования от остановки общественного транспорта к объекту тротуар специально для инвалидов категории «К», «О», «С» не оборудован, имеются перепады высотой 25 см. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет стоянки для автомобилей. Прилегающая территория и центральный вход в здание не соответствуют нормами доступности маломобильных групп населения. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), санитарно-гигиенические помещения и пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) не соответствуют нормам доступности инвалидов «К», «О», «С». Нет системы связи на всех зонах. Тактильные устройства и акустические средства информации отсутствуют.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания	Индивидуальное решение с



	(целевого посещения объекта)	ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (капитальный)
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий)

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: **2016-2020 годы в рамках исполнения муниципальной программы города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы»**

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **объект будет доступен частично для всех маломобильных групп населения (ДЧ-В)**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): **улучшится обслуживание, информационная доступность.**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*): **согласование с Управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Тверь.**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата \_\_\_\_\_

Наименование сайта, портала

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта \_\_\_1\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г.,
3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«Дом культуры поселка Сахарово»

Приложение А3



«Утверждаю»

Начальник территориального отдела  
социальной защиты населения города  
Твери

С.В. Корхова

« \_\_\_\_\_ » 20\_\_ г.

**АНКЕТА**  
(информация об объекте социальной инфраструктуры)  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
№ 12-ДУ

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: **Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры поселка Сахарово»**

1.2. Адрес объекта: **170904, г. Тверь, ул. Маршала Василевского (Сахарово), д. 13**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 963,8 кв. м

- часть здания \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м

1.4. Год постройки здания 1968 г., последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего — 2016 г.,**  
капитального — \_\_\_\_\_

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование — согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры поселка Сахарово», МБУ «ДК пос. Сахарово»;**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **170904, г. Тверь, ул. Маршала Василевского (Сахарово), д. 13;**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - **оперативное управление;**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – **государственная;**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – **муниципальная;**

1.11. Вышестоящая организация (наименование) – **Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Твери.**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты – **170100, г. Тверь, Набережная Степана Разина, 20**

## **2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) – **культура.**

2.2. Виды оказываемых услуг: **проведение занятий в клубных формированиях, проведение различных по форме массовых мероприятий.**

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте.**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – **все возрастные категории.**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – **100(250).**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **да**

## **3. Состояние доступности объекта**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
Путь следования к объекту осуществляется пассажирским общественным транспортом. МБУ «ДК пос. Сахарово» находится на ул. Маршала Василевского, конечная остановка пос. Сахарово. Транспортное сообщение: маршрутное такси № 19; автобус № 36. Все маршруты указанного транспорта имеет сообщение через весь город.

---



Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – **нет**.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **65 м**

3.2.2. время движения пешком от остановки: **3 мин.**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - **да**

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **да**

Их обустройство для инвалидов на коляске – **нет, отсутствуют съезды с тротуара**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания\*

п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	<b>А</b>
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>ДУ</b>
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>А</b>
4.	с нарушениями зрения	<b>ДУ</b>
5.	с нарушениями слуха	<b>ДУ</b>
6.	с нарушениями умственного развития	<b>А</b>

\* Указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность).

#### 4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий)

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (капитальный)
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий)

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата \_\_\_\_\_

Наименование сайта, портала \_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«Дом культуры поселка Сахарово»

Приложение А4

«Утверждаю»  
Начальник территориального отдела  
социальной защиты населения города  
Твери  
С.В. Корхова  
20\_\_ г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
№ 12-ДУ

г. Тверь, Тверская область "     "     20 15 г.

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: **Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры поселка Сахарово»**

1.2. Адрес объекта: **170904, г. Тверь, ул. Маршала Василевского (Сахарово), д. 13**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 963,8 кв. м

- часть здания     -     этажей (или на     этаже),     кв. м

1.4. Год постройки здания 1968 г., последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего** — 2016 г.,  
**капитального** —    

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры поселка Сахарово», МБУ «ДК пос. Сахарово»**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **170904, г. Тверь, ул. Маршала Василевского (Сахарово), д. 13**



## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация.

- сфера деятельности – организация досуга населения;
- вид оказываемых услуг – проведение занятий в клубных формированиях, проведение различных по форме массовых мероприятий.
- среднее количество обслуживаемых в день – 250 чел.

## 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Путь следования к объекту осуществляется пассажирским общественным транспортом. МБУ «ДК пос. Сахарово» находится на ул. Маршала Василевского, конечная остановка пос. Сахарово. Транспортное сообщение: маршрутное такси № 19; автобус № 36. Все маршруты указанного транспорта имеет сообщение через весь город.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **65 м**
  - 3.2.2. время движения пешком от остановки : **3 мин.**
  - 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - **да**
  - 3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**
  - 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет**
  - 3.2.6. Перепады высоты на пути: **да**
- Их обустройство для инвалидов на коляске – **нет, отсутствуют съезды с тротуара**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания\*

п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	<b>А</b>
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>ДУ</b>
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>А</b>
4.	с нарушениями зрения	<b>ДУ</b>
5.	с нарушениями слуха	<b>ДУ</b>
6.	с нарушениями умственного развития	<b>А</b>

\* Указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная)

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация.

- сфера деятельности – организация досуга населения;
- вид оказываемых услуг – проведение занятий в клубных формированиях, проведение различных по форме массовых мероприятий.
- среднее количество обслуживаемых в день – 250 чел.

## 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Путь следования к объекту осуществляется пассажирским общественным транспортом. МБУ «ДК пос. Сахарово» находится на ул. Маршала Василевского, конечная остановка пос. Сахарово. Транспортное сообщение: маршрутное такси № 19; автобус № 36. Все маршруты указанного транспорта имеет сообщение через весь город.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **65 м**

3.2.2. время движения пешком от остановки : **3 мин.**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - **да**

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **да**

Их обустройство для инвалидов на коляске – **нет, отсутствуют съезды с тротуара**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания\*

п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	<b>А</b>
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>ДУ</b>
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>А</b>
4.	с нарушениями зрения	<b>ДУ</b>
5.	с нарушениями слуха	<b>ДУ</b>
6.	с нарушениями умственного развития	<b>А</b>

\* Указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная)

дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность).

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	Стр. 1: 01	01, 01-А, 01-Б.
2	Вход (входы) в здание	ДУ	Стр. 1: 02, 02-А, 02-Б, 03	02, 02-А, 02-Б, 03
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	Стр.1: 04, 04-А 05 05-А 06, 06-А, 06-Б, 06-В, 06-Г, 06-Д, Д1,Д2,Д3 Д4, 06-Е,Е1 06-Ж, 07, 07-А, 07-Б, 07-В, 07-Г,  Стр.2: 04-Б 05-Б 06-З, 06-И, 06-К,К1 06-Л, 06-К,К1	04, 04-А 05 05-А 06, 06-А, 06-Б, 06-В, 06-Г, 06-Д, Д1,Д2,Д3 Д4 06-Е,Е1 06-Ж, 07, 07-А, 07-Б, 07-В, 07-Г,  04-Б 05-Б 06-З, 06-И, 06-К,К1 06-Л, 06-М,



			06-Л, 06-М, 06-Н, 06-О, 06-П, 06-Р, 06-С 07-Д, 07-Е	06-Н, 06-О, 06-П, 06-Р, 06-С 07-Д, 07-Е
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	Стр.1: 08, 09 09-А Стр.2: 08-А, 08-Б, 08-В	08, 09 09-А 08-А, 08-Б, 08-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)	стр.1: 10, 10-А, 10-Б, 10-В, 10-Г, 10-Д, 10-Е 11	10, 10-А, 10-Б, 10-В, 10-Г, 10-Д, 10-Е 11
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

\*\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Данный ОСИ имеет низкую оценку состояния доступности для маломобильных групп населения. На остановке общественного транспорта отсутствуют информационные указатели о нахождении объекта. На пути следования от остановки общественного транспорта к объекту тротуар специально для инвалидов категории «К», «О», «С» не оборудован, имеются перепады высотой 25 см. Информация на пути следования к объекту, а также

на прилегающей территории отсутствует. Нет стоянки для автомобилей. Прилегающая территория и центральный вход в здание не соответствуют нормами доступности маломобильных групп населения. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), санитарно-гигиенические помещения и пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) не соответствуют нормам доступности инвалидов «К», «О», «С». Нет системы связи на всех зонах. Тактильные устройства и акустические средства информации отсутствуют.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (капитальный)
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий)

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: **2016-2020** годы в рамках исполнения муниципальной программы города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на **2015-2020** годы»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения

работ по адаптации: объект будет доступен частично для всех маломобильных групп населения (ДЧ-В)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): **улучшится обслуживание, информационная доступность.**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*): **согласование с Управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Тверь.**

4.4.1. Согласования на Комиссии \_\_\_\_\_

наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами \_\_\_\_\_

проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать \_\_\_\_\_ в сфере

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается.

4.4.6.

Другое \_\_\_\_\_

4.4.7. Информация может быть размещена на Карте доступности субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

## 5. Особые отметки


Приложения:

Результаты обследования:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту     | на <u>2</u> л.  |
| 2. Входа (входов) в здание               | на <u>3</u> л.  |
| 3. Путей движения в здании               | на <u>4</u> л.  |
| 4. Зоны целевого назначения объекта      | на <u>3</u> л.  |
| 5. Санитарно-гигиенических сооружений    | на <u>2</u> л.  |
| 6. Системы информации (связи) на объекте | на <u>2</u> л.  |
| 7. Результаты фотофиксации на объекте    | на <u>59</u> л. |
| 8. поэтажные планы, паспорт БТИ          | на <u>14</u> л. |
- Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)



Руководитель рабочей группы      Директор МБУ «ДК пос. Сахарово»



Хотулева Е.Ю.

Члены рабочей группы

Заместитель директора по АХЧ



Слайковская А.О.

Заместитель директора



Ховрина М.Н.

В том числе:  
представители  
общественных  
организаций инвалидов:

Председатель ТРО ВОГ



Ибрагимова С. Ю.

Председатель Тверской  
ООО ВОС



Трегуб А.Б.

Председатель ТОО ООО  
ВОИ



Аниканова О.В.

Начальник Отдела  
Соцзащиты населения г. Твери



Корхова С.В.



**Приложение 1**  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
**№ 12-ДУ**  
от «23» сентября 2015 г.

**I. Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**  
МБУ «ДК пос. Сахарово», г. Тверь, ул. Маршала Василевского, д. 13

*Наименование объекта, адрес*

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	Стр. 1: 01	01	Асфальтовое покрытие не соответствует нормам. Перед входом на территорию объекта на тротуаре отсутствуют тактильные средства, информирующие о направлении движения к зданию	С, О, К	Укладка нового асфальтового покрытия. Укладка на тротуаре тактильной направляющей плитки в соответствии со СНиП 35-01-2001.	Ремонт (текущий)
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	Стр. 1: 01	01-А	Отсутствуют тактильные направляющие и предупреждающие средства на покрытии пешеходного пути, ведущего к входу в здание	С, О, К	Укладка тактильной направляющей и предупреждающей плитки в соответствии со СНиП 35-01-2001.	Ремонт (текущий)

1.3	Лестница (наружная)	есть	Стр. 1: 01	01-Б	Отсутствуют средства подъема. Отсутствуют тактильные направляющие и предупреждающие перед лестницей.	С, О, К	Укладка тактильной направляющей и предупреждающей плитки, установка средств подъема в соответствии со СНиП 35-01-2001	Ремонт (текущий)
1.4	Пандус (наружный)	нет	Стр. 1: 01	01	Отсутствуют пандусы и другие средства подъема. Отсутствуют тактильные направляющие и предупреждающие перед пандусом. Отсутствуют перила.	С, О	Установка противоскользящего пандуса и перил. Укладка тактильной направляющей и предупреждающей плитки в соответствии со СНиП 35-01-2001	Ремонт (текущий)
1.5	Автостоянка и парковка	нет	Стр. 1	01-А	Отсутствуют выделенные места (хотя бы одного) для транспорта инвалидов	О, К	Выделение одного парковочного места для автотранспорта инвалида в соответствии со СНиП 35-01-2001	Ремонт (текущий)

#### II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ	Стр.1: 01	01, 01-А, 01-Б.	Ремонт (текущий)



\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **территория, прилегающая к объекту, нуждается в адаптации для всех МГН.**

Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 12-ДУ  
от «23» сентября 2015 г.

**I. Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

МБУ «ДК пос. Сахарово», г. Тверь, ул. Маршала Василевского, д. 13

*Наименование объекта, адрес*

№ i/p	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	есть	Стр. 1. 02	02	Отсутствуют тактильные направляющие и предупреждающие перед лестницей. Отсутствуют перила. Отсутствует предупреждающая окраска первой и последней ступеней.	С, О, К	Укладка тактильной направляющей и предупреждающей плитки, установка перил, окраска первой и последней ступеней в соответствии со СНиП 35-01-2001	Ремонт (текущий)
	Пандус (наружный)	нет	Стр. 1. 02	02	Отсутствуют пандусы и другие средства подъема. Отсутствуют тактильные направляющие и предупреждающие перед пандусом. Отсутствуют перила.	С, О, К	Установка пандуса и перил. Укладка тактильной направляющей и предупреждающей плитки в соответствии со СНиП 35-01-2001	Ремонт (текущий)

2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	Стр. 1 02-А	02-А	Отсутствует навес, водоотвод.	К, О, С	Установка навеса, водоотвода в соответствии со СНиП 35-01-2001	Ремонт (текущий)
2.4.	Дверь (входная)	есть	стр.1: 02, 02-А 02-Б	02-А 02-Б	Отсутствует табло для бегущей строки. Отсутствуют: тактильные направляющие и предупреждающие таблички, выполненные шрифтом Брайля), яркая контрастная маркировка (стикер). Отсутствует табличка кнопки вызова и значка «Инвалид». Отсутствуют фиксаторы дверей. Края дверных проемов и ручки не выделены контрастным цветом. Препятствие в виде порога высотой 1 см.	К, О, С, Г	Установка табло для бегущей строки. Укладка тактильных направляющих, установка информирующих табличек, выполненных шрифтом Брайля), яркой контрастной маркировки (стикера); Установка таблички кнопки вызова и значка «Инвалид» Оборудование дверей фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто»; Окрашивание краев дверных проемов и ручек контрастным цветом; Устранение перепада высоты (порог) в соответствии со СНиП 35-01-2001.	Ремонт (текущий)



2.5	Тамбур	есть	стр.1: 03	03	Отсутствуют тактильные направляющие и предупреждающие. Отсутствуют дренажные и водосборные решетки.	К, О, С,	Укладка тактильной направляющей и предупреждающей плитки. Установка дренажных решеток в соответствии со СНиП 35-01-2001.	Ремонт (текущий)
-----	--------	------	--------------	----	---	----------	--	------------------

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	<b>ДУ</b>	Стр.1: 02, 02-А, 02-Б, 03	02, 02-А, 02-Б, 03	Ремонт (текущий)

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **вход в здание нуждается в адаптации для всех МГН.**

Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 12-ДУ  
от «23» сентября 2015 г.

**I. Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания  
(в т.ч. путей эвакуации)**

МБУ «ДК пос. Сахарово», г. Тверь, ул. Маршала Василевского, д. 13

*Наименование объекта, адрес*

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	стр.1: 04, 04-А стр.2: 04-Б	04, 04-А 04-Б	Отсутствуют: - тактильные напольные направляющие и предупреждающие; - контрастно окрашенная поверхность пола; - тактильные мнемосхемы. - таблички туалетов; - план расположения кабинетов, выполненный шрифтом Брайля и тактильно-звуковой мнемосхемой.	С, О, К, Г	- Устройство тактильных напольных направляющих и предупреждающих; - контрастное окрашивание поверхности пола; - установка тактильных мнемосхем; - установка табличек туалетов; - установка плана расположения кабинетов шрифтом Брайля и тактильно-звуковой мнемосхемой в соответствии со СНиП 35-01-2001.	Ремонт (текущий)
3.2	Лестница (внутри)	есть	стр.1: 05, 05-А	05, 05-А	Отсутствуют поручни на	С, О, К	Установка поручней по	Ремонт (текущий)

	здания)		Стр.2: 05-Б 05-В	05-Б	лестница с двух сторон. Ступени лестниц, подступенки и площадки перед лестницами не отличаются по цвету. Отсутствуют: тактильные напольные направляющие и предупреждающие перед лестницами.		двум сторонам лестниц. Окрашивание ступеней лестниц, подступенок и площадок перед лестницами различным по цвету материалом; - устройство тактильных напольных направляющих и предупреждающих перед лестницами; установка световых маячков в соответствии со СНиП 35-01-2001.	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	стр.1: 05-А Стр.2: 05-Б	05-А 05-Б	Отсутствует лифт (подъемный механизм).	К, О, С	Приобретение мобильного гусеничного подъемника в соответствии со СНиП 35-01-2001.	Индивидуальное решение с ТСР
3.5	Дверь	есть	стр.1: 06, 06-А, 06-Б, 06-В, 06-Г, 06-Д, 06-Д1, 06-Д2, 06-Д3, 06-Д4,	06, 06-А, 06-Б, 06-В, 06-Г, 06-Д, 06-Д1, 06-Д2, 06-Д3, 06-Д4,	Отсутствует предупредительная информация о препятствиях (визуальная и тактильная).	С	Контрастное окрашивание; устройство тактильных напольных указателей, световых маячков в соответствии со СНиП 35-01-2001.	Ремонт (текущий)



			06-Е, 06-Е1, 06-Ж  стр.2: 06-З, 06-И, 06-К, 06-К1 06-Л, 06-М, 06-Н, 06-О, 06-П, 06-Р, 06-С	06-Е, 06-Е1, 06-Ж  06-З, 06-И, 06-К, 06-К1 06-Л, 06-М, 06-Н, 06-О, 06-П, 06-Р, 06-С	Отсутствуют устройства для свободного открывания и закрывания дверей, неправильная конфигурация дверных ручек. Отсутствуют информационные таблички об открывании дверей («От себя, на себя»); Отсутствуют информационные таблички эвакуационных выходов.	К, О, С	Оборудование дверей устройствами для свободного открывания и закрывания; замена дверных ручек (на ручки в форме буквы «П»), установка информационных табличек об открывании дверей и эвакуационных выходах в соответствии со СНиП 35-01-2001.	Ремонт (текущий)
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	стр.1: 07, 07-А, 07-Б, 07-В, 07-Г,	07, 07-А, 07-Б, 07-В, 07-Г,	Отсутствует предупредительная информация о препятствиях (визуальная и тактильная). Отсутствуют пандусы, поручни, тактильные направляющие и предупреждающие. Отсутствует предупреждающая окраска первой и последней ступеней. Отсутствуют таблички, выполненные шрифтом Брайля, яркая контрастная	К, О, С	Устройство пандусов, установка поручней, тактильных направляющих и предупреждающих. Установка информирующих табличек, выполненных шрифтом Брайля, яркой контрастной маркировки. Окрашивание первой и последней ступеней. Капитальный ремонт лестницы. Перенос водосточной трубы в соответствии	Ремонт (текущий)

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	стр.1: 04, 04-А 05 05-А 06, 06-А, 06-Б, 06-В, 06-Г, 06-Д, 06-Д1, 06-Д2, 06-Д3, 06-Д4 06-Е, 06-Е1, 06-Ж 07, 07-А, 07-Б, 07-В, 07-Г, 07-Г,	04, 04-А 05 05-А 06, 06-А, 06-Б, 06-В, 06-Г, 06-Д, 06-Д1, 06-Д2, 06-Д3, 06-Д4 06-Е, 06-Е1, 06-Ж 07, 07-А, 07-Б, 07-В, 07-Г,	Ремонт (текущий).
		стр.2: 06-З, 06-И, 06-К, 06-К1 06-Л, 06-М, 06-Н, 06-О, 06-П, 06-Р, 06-С 07-Д,	06-З, 06-И, 06-К, 06-К1 06-Л, 06-М, 06-Н, 06-О, 06-П, 06-Р, 06-С 07-Д,	

		07-Д, 07-Е	07-Е	
--	--	---------------	------	--

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) нуждаются в адаптации для всех МГН.**



Приложение 4(1)  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 12-ДУ  
от «23» сентября 2015 г.

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

МБУ «ДК пос. Сахарово», г. Тверь, ул. Маршала Василевского, д. 13

*Наименование объекта, адрес*

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	Стр.1: 08, 08-А, Стр.2: 08-Б, 08-В	08, 08-А, 08-Б, 08-В	Отсутствует механизм для подъема на 2 этаж. Отсутствуют информирующие обозначения помещений.	К, О, С	Приобретение мобильного гусеничного подъемника; устройство информирующих обозначений помещений (в т.ч. дублированных рельефными знаками) в соответствии со СНиП 35-01-2001.	Индивидуальное решение с ТСР

4.2	Зальная форма обслуживания	есть	Стр.1: 09 09-А	09 09-А	Отсутствуют: тактильная мнемосхема; напольные направляющие и предупреждающие; система индивидуального прослушивания; зона для переводчика жестового языка.	Г, С, К, О	Установка тактильной мнемосхемы, напольных направляющих; оборудование вмонтированных систем индивидуального прослушивания; оборудование зоны для переводчика жестового языка в соответствии со СНиП 35-01-2001.	Индивидуальное решение с ТСП
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	Стр.1: 08, 09	08, 09	Индивидуальное решение с ТСП

Вариант I – зона обслуживания инвалидов		09-А Стр.2: 08-А, 08-Б, 08-В	08-А, 08-Б, 08-В	
---	--	--	------------------------	--

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов нуждаются в адаптации для всех МГН.

Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 12-ДУ  
от «23» сентября 2015 г.

**I. Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

МБУ «ДК пос. Сахарово», г. Тверь, ул. Маршала Василевского, д. 13

*Наименование объекта, адрес*

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	стр.1: 10, 10-А, 10-Б, 10-В, 10-Г, 10-Д, 10-Е	10, 10-А, 10-Б, 10-В, 10-Г, 10-Д, 10-Е	Отсутствуют информирующие обозначения, в т.ч. дублированные рельефными знаками. Отсутствует универсальная кабина, соответствующая нормативным требованиям доступности МГН. Отсутствует кнопка вызова помощника. Отсутствуют перила, фиксатор для туалетной бумаги и крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Кабины не соответствуют размерам (ширина - 1,65 м., глубина - 1,8 м.). Слив располагается на	К, О, С	Размещение на двери информирующих обозначений, в т.ч. дублированных рельефными знаками; оборудование универсальной кабины; установка кнопки вызова помощника, тактильных направляющих и предупреждающих. Установка перил, фиксатора для туалетной бумаги, крючков для одежды, костылей и других принадлежностей. Кнопку слива воды установить в стене в соответствии со СНиП 35-01-2001. В индивидуальном решении мужской туалет переоборудовать под универсальную	Ремонт (текущий)



					бочке что не соответствует требованиям. Отсутствует аварийное освещение.		кабину. Сделать аварийное освещение. Сломать перегородку между двумя кабинами туалетов и сделать универсальную кабину удовлетворяющую всем требованиям СНиП 35-01-2001.	
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	стр.1: 11	11	Отсутствуют: тактильная мнемосхема; тактильные напольные направляющие и предупреждающие; тактильные гардеробные номерки.	К, О, С	Изготовление и установка тактильной мнемосхемы; укладка тактильной направляющей и предупреждающей плитки; приобретение тактильных гардеробных номерков в соответствии со СНиП 35-01-2001.	Ремонт (текущий)

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	<b>ДЧ-И (Г, У)</b>	стр. 1: 10, 10-А, 10-Б, 10-В, 10-Г, 10-Д, 10-Е 11	10, 10-А, 10-Б, 10-В, 10-Г, 10-Д, 10-Е 11	Ремонт (текущий)

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **санитарно-гигиенические помещения нуждаются в адаптации для инвалидов категорий «К», «О», «С».**

Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 12-ДУ  
от «23» сентября 2015 г.

**I. Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

МБУ «ДК пос. Сахарово», г. Тверь, ул. Маршала Василевского, д. 13  
*Наименование объекта, адрес*

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Отсутствуют дополнительные визуальные средства информации об ассортименте предоставляемых услуг. Отсутствует световая и звуковая система оповещения о пожаре (синхронно со звуковой сигнализацией)	С, Г	Изготовление и установка дополнительных визуальных средств информации; оборудование системы оповещения о пожаре (синхронно со звуковой сигнализацией) в соответствии со СНиП 35-01-2001.	Индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствуют: система индукционных петель.	С, Г	Установка акустических информационных систем, системы индукционных петель в соответствии со СНиП 35-01-2001.	Индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют информационно-тактильные	С	Изготовление и установка информационно-	Индивидуальное решение

					средства.		тактильных средств в соответствии со СНиП 35-01-2001.	с ТСР
--	--	--	--	--	-----------	--	---	-------

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	<b>ДЧ-И (К, О, У)</b>			Индивидуальное решение с ТСР

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: система информации нуждается в адаптации для инвалидов категорий «С», «Г».